
EA15A

發電機自動電壓調整器使用手冊



適用於自激式無刷式發電機 泛用型 15 Amp AVR 適用於 220 / 380 / 440 / 480 VAC 無刷式發電機 並可適用於並聯機組





公 司 / 高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號

Tel: 07-8121771 Fax: 07-8121775 URL: http://www.kutai.com.tw

1. 規格

偵測輸入 電壓 190~500 VAC單相二線,以跨接線設定 外部電壓調整

頻率 50/60 Hz 以跨接線設定

電源輸入 電壓 100~300 VAC 單相二線

磁場輸出 電壓 240 VAC輸入時 最大90 VDC

電流 連續15A 非連續爲10秒内20A

電阻 最小9 Ohm

電壓調整率 <±0.5%(引擎轉速變動在4%内)

電壓建立 在AVR輸入端子需剩磁電壓5 VAC以上

溫差穩定度 每℃變化,電壓漂移0.03%

外部電壓調整 用5K Ohms 1 Watt電位器時爲±15%

最大10 Watt

低頻保護 60 Hz系統 轉折點爲 55 Hz*

50 Hz系統 轉折點爲 45 Hz*

(*轉折點爲出廠設定值)

電壓緩慢建立時間 2秒

消耗功率

尺 寸 150mm L * 100mm W * 64mm H

重 量 600公克 ± 2%

2. 接線(如圖四、五)

- 2.1 將發電機之磁場引線連接於 F+、F-.
- 2.2 連接偵測電源線於 VS、VS (出廠設定 220V,若需設定 380 / 440 / 480V,請 重新選擇所需感應輸入電源).
- 2.3 連結供應磁場電源 VF、VF.
- 2.4 外部電壓調整器如圖四、五 (視需求).
- 2.5 電流補償 CT 輸入κ、1 (視需求).
- 2.6 選擇 50Hz (短路)或 60Hz (開路).
- 2.7 選擇 R.S.T 三相電壓.

註:VF電壓不可超過300VAC.

3. 使用時注意事項

- 3.1 安裝時注意事項:(配置參考圖一).
- 3.1.1 安裝、連接、調整、檢查的作業由有專業知識人員實施.
- 3.1.2 將調整器安裝於發電機內防潮、防蝕且 防止他人易碰觸的地方.
- 3.2 發電機運轉時注意事項:
- 3.2.1 在一般運轉狀況下,調整器表面溫度會 超過 60℃.
- 3.2.2 運轉時,請勿碰觸調整器散熱板,也不可將調整器散熱板接地或觸碰外殼,已張貼警告標誌.
- 3.3 開機程序:
- 3.3.1 初步設定:
 - (1) 確定一切接線正確.
 - (2) 確認熔絲之規格(15A250V).

- (3) 將電壓調整至最小.
- (4) 假如使用外部電壓電位器,則調整至中點.
- (5) 調整穩定旋鈕調整至最大.
- (6) 用 110VDC 電壓表或三用表接 F+、F-(F+接正、F-接負).
- (7) 用300VAC 表接交流輸出端, 偵測 交流輸出電壓.

3.3.2 系統開動:

- (1) 在無載狀態下啓動發電機,調整正確之轉速,電壓應建立於最低電壓水平,如不能建立電壓時,(參閱5. 以電瓶初期激磁或洽發電機商).
- (2) 緩慢調整「電壓調整鈕」至所需電 壓值
- (3) 順時鐘方向調整穩定調整鈕直到出現不穩定狀態時,再往反時鐘方向調整至穩定點,即最適當之位置(參閱4.3.2),故意中斷本調整器之電源1~2秒再恢復,如電壓仍保持穩定則不需進一步調整,否則需以反時針方向調整穩定鈕.

4. 調整

- 4.1 低頻調整 (U/F).
- 4.1.1 在 50Hz 使用時,將「跨接線」插於 COM 與 50Hz 之間,在 60Hz 使用時不須跨 接.
- 4.1.2 U/F 旋鈕爲設定低頻保護之頻率轉折點,其設定步驟爲:
 - (1) 使引擎啓動,且電壓建立.
 - (2) 調整引擎轉速至所須之低頻值.

- (3) 緩慢調整U/F旋鈕,使電壓低於額定 電壓約5V即可 (出廠設定50Hz時 45Hz\60Hz時55Hz)。其保護動作(如 圖二).
- 4.2 電壓調整 (VOLT).
- 4.2.1 調整「電壓調整鈕」至額定值 (順時針 增加).
- 4.2.2 當使用外部調整時 (請參考圖四、五) 請於 "VR" 與 "VR" 間跨接一電位 器 5000Ω 1W.
- 4.3 穩定調整 (STAB).
- 4.3.1 調整「穩定調整」可使發電機之輸出電 壓穩定,但過度的調整會使發電機在重 負載下瞬間電壓變動率變大.
- 4.3.2 建議以三用表 (指針型) DCV 檔監視磁場電壓,緩慢調整「穩定調整」使磁場電壓晃動最低點即停止調整,如此是發電機與 AVR 最佳的「穩定」配合點.
- 4.4 壓降調整 (DROOP).
- 4.4.1 在使用(如圖四)時,具有負載電流補償之功能,當遠端電壓在負載下會稍降時,可經由 CT 之 Kt 來補償,當 CT 二次Kt 產生 5A, PFO.8 時 DROOP 可補償額定電壓的 0~6%.
- 4.4.2 此功能可適用於併聯運轉之發電機電流補償 (參閱 6.併聯功能).

5. 磁場初期電壓誘起

當發電機組第一次使用或剩磁消失或磁場連接線+、-兩極反向時,由於剩磁電壓小於5VAC,不足以使穩壓器建立電壓,請停止發電機運轉且如下操作.


- 5.1 停止發電機組運轉,拆離穩壓器磁場連接線+、一使用一組直流電源(3~12VDC) 正極接到發電機磁場+,負極串一電阻 (限流) 3~5Ω 20Watt (可用電瓶作爲直流電源).
- 5.2 如上述通電流時間約三秒即可.
- 5.3 拆除穩壓器上的 AC 電源連接線, 啓動 發電機(至額定轉速)測量剩磁電壓(發 電機輸出端)是否大於 5VAC, 如是, 恢 復所有穩壓器接線且重新起動發電機

- 即可順利建立電壓。如剩磁仍小於 5VAC 請重做如 A~B.
- 5.4 如剩磁電壓大於 5VAC,但穩壓器仍無 法建立電壓時,請更換另一穩壓器.

警告:過度激磁可能損壞AVR或發電機 激磁線圖.

6. 併聯功能

- 6.1 併聯補償K、1
- 6.1.1 當發電機做併聯使用時,必須有一只 CT(比流器)加在發電機的輸出線上, 其容量須大於10VA且在加負載時能產 生3~5A(CT二次側).
- 6.1.2 CT 必須按裝在輸出三相中的其中一相,且不可與電壓調整器 (AVR) 之偵測電源同相.
- 6.1.3 (如圖六)之接線中,相序為 R.S.T,當相序為 R.T.S 時, CT 二次之極性必須 反接.
- 6.2 壓降補償反應
- 6.2.1 CT二次的電流信號將反應到 AVR 上做 為電流補償依據.
- 6.2.2 在發電機不併聯時,避免 CT 二次電流 進入 AVR, 導至電壓下降.
- 6.3 連鎖補償
- 6.3.1 (如圖六),在發電機未併聯無負載下, 必須將「併聯開關」閉合,以保持其他 併聯中發電機之補償回路閉合,如果 「併聯開關」在未併聯時分開則會引起 發電機電壓提早調整與變動。如果能使 用斷路器的輔助接點做爲「併聯開關」 是最適合的,當主接點(ACB)閉合時 輔助接點分開,當主接點分開時輔助接 點閉合.
- 6.3.2 在連鎖補償時 CT 須先連結到各自的 AVR κ、ι上後,第一個 CT 之ι 連接到 第二個 CT 之κ,第二 CT 之ι 連接到第 三個 CT 之 κ.... 如此直到完成所有 CT,在最後一個 CT 之 κ,使全部 CT 的 κ、 ι 串接.
- 6.3.3 在併聯後緩慢調整 DROOP,可改變各 自發電機對負載的分擔與逆電流補償.




外型尺寸 (如圖一)


穩壓器可裝設於發電機 組任何適當位置,其外型 與固定孔徑。

注意!!


使用高阻計或耐壓測試 器測量前,須先將 AVR 連接線拆離,避免高壓損壞 AVR.

尺寸與端子、旋鈕 圖 一






緩慢起動曲線 圖 三



7. 故障排除表

| 現象 | 原 因 | 對 策 |
|--------|-----------------------|--------------------|
| 電壓無法建立 | 剩磁電壓低於 5VAC | 以外部DC電力做短暫激磁 |
| | | 參考 5.磁場初期電壓誘起 |
| | F+、F-反接 | F+與 F-線 互换 |
| | F+、F-、VF、VF、VS、VS 未接妥 | 依圖四、五方式接線 |
| | 熔絲斷 | 更换熔絲 15A 250V |
| | 外部 AVR 開關未 ON | 將開關閉合(ON) |
| | 引擎轉速太低 | 將引擎轉速調至 25HZ 以上 |
| 電壓輸出不足 | 調整器内部電壓調整值太低 | 順時針調整該旋鈕,使電壓值達額定電壓 |
| | 外部電壓調整值太低 | 提高轉速 |
| | 低頻保護中,電壓選擇不正確 | 請參閱説明書選擇所需電壓 |
| 電壓輸出過高 | 調整器内部電壓調整值太高 | 反時針調整該旋鈕,使電壓值達額定電壓 |
| | 外部電壓調整值太高,電壓選擇不正確 | 請參閱説明書選擇所需電壓 |
| 電壓輸出不穩 | 穩定調整值與發電機無法配合 | 参考「穩定調整」 |
| | 磁場電阻過低或磁場電壓過低 | 改變或修正磁場阻抗 |

- ※ 請用原廠備份保險絲。
- ※ 產品的性能、規格及外觀,若有改良而無法預先告知變更,敬請諒解。



附註:

- (1) 當併聯超過3台發電機,亦如圖所示連續結線併聯。
- (2) 併聯 CT 極性如圖示所示 R.S.T 相位方向。

圖六 併聯電流補償接線圖