
# CM0900

## 單相220V自動切換開關控制模組使用手冊







公 司 / 高雄市前鎮區千富街 201 巷 3 號

Tel: 07-8121771 Fax: 07-8121775 URL: http://www.kutai.com.tw

## **目錄**

章節	j	真	數
第一:	章	簡介	
1.1	前	壹	3
1.2	設	計背景	3
1.3	產	品概述	}
1.4	功	能與特性	;
第二:	章	硬體簡述	
2.1	概	述	j
2.2	AU	JTO / TEST按鈕開關	;
2.3	面	板LED指示燈	j
2.4	輸	入保護熔絲5	,
2.5	快	速插拔式連接器5	j
2.6	輸	出入端子台5	j
第三:	章	操作面板與電氣規格	
3.1	概	述8	}
3.2	AU	JTO / TEST按鈕開關	}
3.3	面	板LED指示燈	}
3.4	電	<b>氣特性</b>	3
第四	章	安裝操作説明	
4.1	概	述	)
4.2	盤	面開孔尺寸	)
4.3	CM	10900控制模组尺寸10	)
第五:	章	接線方式説明	
5.1	概	述	)
5.2	標	準接線圖	L
5.3	當	ATS開關切換電流大於6安培以上之接線圖13	3

### 第一章 簡介

#### 1.1 前言

這本説明書內包含了所有有關CM0900自動 切換開關控制模組的安裝、應用、操作與維 護資訊,以協助使用者操作CM0900控制模 組。

#### 1.2 設計背景

自動電源切換開關(ATS)主要是用來保護需要安用電的負載設備。於常用電源外,學配置一組備用電源,使負載端不致學達不可電源的影響。自動電源切換開關兩個大學,自動電源,且提供負數。當常用電源中其中一組可以使用的電源。當常用電源切換開關會將供電切換回常用電源。

當CM0900控制模組偵測到常用電源的電壓 過低或過高時,便會啓動切換開關至備用電 源供電;若備用電源爲常備型發電機,則自 動切換開關會先啓動發電機,將負載供電 常用電源側切換至備用電源。而當常用電源 再次恢復時,自動切換開關會自動將電源回 切常用電源,並且在引擎冷卻盤車後將引擎 停機。

自動切換開關具有下列三個主要部份:

- 1. 具有可選擇連接或不連接負載與電源的主接點。
- 2. 具有可以切換主要接點之切換機構。
- 3. 具有智慧型自動控制模組以監測電源,並 在必要時自動進行切換電源的相關操作。

本操作手册主要針對智慧型自動控制模組操作進行説明。所有自動切換開關的功能,均可以藉由可安裝於門板上的CM0900控制模組控制。CM0900除了可以提供自動控制功能,還提供人性化的顯示介面,更可以讓使用者依需求設定控制程式。

#### 1.3 產品概述

CM0900自動切換開關控制模組是一個智慧型多功能的微電腦ATS控制模組;具有體積小,可安裝於門板上的優點,可以取代傳統的繼電器與大型控制電路板電路,符合全世界市場的趨勢。

CM0900主要爲單相220V電源系統所設計之經濟型ATS控制模組,並可搭配多數切換開關型式使用,如馬達操作MCCB型、單螺線管或雙螺線管雙投型與電磁接觸器開關等。

CM0900控制器提供常用電源側的電壓監控 與四項延時設定,使用者可藉由簡易的指撥 開關予以設定,以確保切換開關可以維持正 常的運作。其主要功能如下:

- 監控常用電源的電壓是否過高或過低。
- 可由盤面Auto/Test輕觸開關,讓切換開關 在有載下進行系統測試。
- 內建外部每週自動定時測試信號輸入端子台。
- 貼心設計提供一組常用電源AC220V電源 輸出供外部自動定時測試計時器使用。
- 配備人性化LED顯示面板,方便使用者輕易監測電源使用狀態與異常告警。

#### 1.4 功能與特性

CM0900控制模組的主要功能是準確的監測 常用電源電壓品質,並適時提供切換開關各 項操作與延時功能。

#### 1.4.1 操作的簡便性

由安裝、系統參數設定到操作使用,CM0900 均以最方便使用者操作之方式進行設計。 CM0900控制模組的操作電壓爲160~280VAC (50/60Hz)。其人性化的面板設計,非常便於 使用者操作與設定。

#### 特性1:切換開關型式選擇

CM0900控制模組可依不同型式開關,透過指 撥開關設定。控制模組將依使用者設定之開 關型式進行正確之切換動作。(請參考設定選 項表進行設定)

#### 特性2: 備用電源投入延時 (TDNE)

TDNE為由常用電源切換爲備用電源的延遲時間,主要爲確保備用電源的穩定度。(請參考設定選項表進行設定)

可調整之TDNE範圍: 2、10、20與30秒

#### 特性3:引擎啓動延時 (TDES)

TDES主要是引擎啓動的時間延遲,以避免因常用電源只是短暫的失去電力或電壓不穩而啓動引擎。TDES的計時器由常用電源失效後開始計算,若常用電源於TDES計時中恢復正常,則TDES計時器重新歸零。CM0900控制模組可於毋需外部電瓶電力供應下,設定引擎啓動的延遲時間達15秒。(請參考設定選項表進行設定)

可調整之TDES範圍: 2、5、10與15秒

#### 特性4:常用電源投入延時 (TDEN)

TDEN為由備用電源切換至常用電源的延遲時間,以確保常用電源的穩定度,避免因常用電源僅是短暫復電而造成頻繁切換。計時器由常用電源恢復正常時開始計算。(請參考設定選項表進行設定)

可調整的TDEN範圍: 2、10、120與300秒

#### 特性5:引擎冷卻盤車延時 (TDEC)

TDEC主要作爲負載回切至常用電源側供電後,引擎於無載狀態下進行冷卻盤車延時, 計時器於回切常用電源側供電後開始計時。 (請參考設定選項表進行設定)

可調整之TDEC範圍: 2、30、120與300秒

#### 特性6:常用電源高低電壓偵測

CM0900控制模組能監測常用電源之電壓,確保負載設備之用電品質無虞。

電壓過高設定值:270VAC

電壓過高復歸值:265VAC

電壓過低設定值:180VAC

電壓過低復歸值:185VAC

#### 設定選項表

1			1
1	選擇切換開關型式	1 OFF	MCCB型
		1 ON	電磁接觸器MC
	TDEN 常用電源延時投入	2 3 OFF OFF	2秒
2 3		2 3 OFF ON	10秒
		2 3 ON OFF	120秒
		2 3 ON ON	300秒
	TDNE 備用電源延時投入	4 5 OFF OFF	2秒
4 5 		4 5 OFF ON	10秒
		4 5 ON OFF	20秒
		4 5 ON ON	30秒
	TDEC 引擎冷卻盤車延時	6 7 OFF OFF	2秒
6 7		6 7 OFF ON	30秒
		6 7 ON OFF	120秒
		6 7 ON ON	300秒
	TDES 發電機起動延時	8 9 OFF OFF	2秒
8 9 		8 9 OFF ON	5秒
		8 9 ON OFF	10秒
		8 9 ON ON	15秒

## 第二章 硬體簡述

#### 2.1 概述

此章節主要是要讓使用者更了解CM0900的 硬體架構與特性,內容總共分爲五個部分:

- Auto / Test 按鈕開關
- 面板LED狀態指示燈
- 常用與備用電源輸入保護熔絲
- 背面快速插拔式(Plug-in)連接器
- 輸出入端子台

#### 2.2 Auto/Test 按鈕開關(請參照圖一)

操作面板設計了一只Auto/Test 按鈕開關,使用者可藉由輕觸該按鈕開關來選擇執行 ATS自動模式或進行發電機手動有載測試功 能。

#### 2.3 面板 LED 指示燈 (請參照圖一)

面板上設計了8個LED,分別可以指示不同的 狀態與功能,使用者可輕易藉由面板上LED 指示了解目前自動電源切換開關之工作狀 態。

在下面3.4節中將對每一個LED指示燈功能 作詳細説明。

#### 2.4 輸入保護熔絲 (請參照圖二)

CM0900控制模組內建四只高啓動容量之保護熔絲,確保常用與備用電源之輸入安全無虞。當保護熔絲因故障燒毀時,請依原定規格與安培數進行更換,切勿任意替換以免造成控制模組損壞。

詳細規格如下:

#### 輸入保護熔絲

項次	功能簡述
Fuse1	常用電源側輸入保護熔絲6.3A
Fuse2	常用電源側輸入保護熔絲6.3A
Fuse3	備用電源側輸入保護熔絲6.3A
Fuse4	備用電源側輸入保護熔絲6.3A

#### 2.5 快速插拔式連接器(請參照圖二)

CM0900控制器的接線區置於其背面下方,控制模組詳細的接線圖均列在第6章。

#### 快速插拔式連接器

項次	功能簡述
CN1-1	常用電源側220V輸入
CN1-2	常用電源側220V輸入
CN1-3	備用空腳
CN1-4	備用電源投入控制信號輸出
CN1-5	常用電源投入負載信號輸入
CN1-6	常用電源投入控制信號輸出
CN1-7	常用電源投入控制信號輸出
CN1-8	備用電源投入負載信號輸入
CN1-9	備用電源投入控制信號輸出
CN1-10	備用空腳
CN1-11	備用電源側220V輸入
CN1-12	備用電源側220V輸入


#### 2.6 輸出入端子台(請參照圖二)

CM0900控制模組提供6只供使用者輸出入控制接線用之端子台,其中包含引擎遙控起動信號輸出,外部定期自動無載測試信號輸入,與一組常用電源AC220V電源輸出。此組輸出電源僅作爲提供外部定期自動測試計時器電源使用,切勿將此電源延伸作充電機或其他設備電源使用,以免因容量不足造成保護熔絲或控制模組燒毀之危險。

#### 輸出入端子台


項次	功能簡述
TB1-1	外部自動測試計時器電源220V輸出
TB1-2	外部自動測試計時器電源220V輸出
TB1-3	外部定期自動無載測試信號輸入
TB1-4	外部定期自動無載測試信號輸入
TB1-5	引擎遙控起動信號輸出
TB1-6	引擎遙控起動信號輸出

面板示意圖



圖一

## 背面位置圖



圖二

#### 第三章 操作面板與電氣規格

#### 3.1 概述

CM0900 控制模組操作面板包含一只Auto/Test 按鈕開關,提供使用者選擇執行ATS自動模式或測試功能。面板圖示LED狀態顯示,可輕易了解目前自動電源切換開關之工作狀態。

#### 3.2 Auto / Test 按鈕開關

#### 3.2.1 自動操作 (AUTO) 模式

當ATS處於手動測試模式時,使用者可輕按 Auto/Test 鈕,使控制模組進入自動模式,同 時在其上方代表Auto狀態的綠色LED會亮起 指示目前處於自動狀態。此時ATS會根據系 統內定值,在常用電源與備用電源之間作自 動切換。

CM0900控制模組具備智慧型的管理系統能 夠持續監測常用與備用電源源的狀態,並能 妥善控制切換功能。

例如:當電源斷電或電壓超出預設值範圍時,CM0900控制器將自動進行電源切換,而 CM0900所進行的動作完全依照程式設定值。

#### 3.2.2 手動測試 (TEST) 模式

CM0900控制模組提供使用者手動測試ATS 之功能,以模擬常用電源消失之狀態。當ATS 處於自動模式時,使用者可輕按Auto/Test 鈕,使控制模組進入Test 模式,此時在其上 方代表Test狀態的LED會亮起指示目前狀 態。

在Test 模式下控制模組將視同常用電源消失,起動備用電源機組,並將負載切換至備用電源側使用。

#### 3.3 面板 LED 指示燈

#### AUTO指示燈 (綠色)

此燈亮起即表示CM0900控制器設定在 AUTO的功能狀態。

#### TEST指示燈 (綠色)

此燈亮起即表示CM0900控制器設定在TEST的功能狀態。

#### 常用電源可用(AVAILABLE)指示燈 (綠色)

此燈亮起表示目前常用電源之電壓與頻率皆 在正常範圍值內。

#### 常用電源連接指示燈 (綠色)

此燈亮起表示目前ATS負載連接到常用電源。

#### 備用電源可用(AVAILBLE)指示燈 (綠色)

此燈亮起表示目前備用電源之電壓與頻率皆 在正常範圍值內。

#### 備用電源連接指示燈 (綠色)

此燈亮起表示目前ATS負載連接到備用電源。

#### 常用電源過電壓指示燈 (紅色)

此燈亮起表示常用電源其電壓高於使用者設 定值。

#### 常用電源低電壓指示燈 (紅色)

此燈亮起表示常用電源其電壓低於使用者設定值。

#### 3.4 電氣特性

内容	規格
輸入電壓	160 VAC to 280 VAC 50/60 Hz
發電機啓動繼 電器接點容量	7A @ 250VAC Max
常用電源投入 繼電器接點容量	7A @ 250VAC Max
備用電源投入 繼電器接點容量	7A @ 250VAC Max
工作溫度	-20°C ~ 70°C
儲存溫度	-35°C ~ 85°C
相對溼度	90%以下


## 第四章 安裝操作說明

## 4.1 概述


板上,以利使用者監測與操作。若使用者欲 將CM0900控制模組安裝於盤內控制底板上

CM0900控制模組設計安裝於ATS箱體前門 ,敝公司亦開發控制底板專用固定腳座,提 供使用者彈性選配。請於受訂前先行告知業 務人員。

## 4.2 盤面開孔尺寸 (單位: mm)



## 4.3 CM0900 控制模組尺寸 (單位: mm)



## 第五章 接線方式說明


#### 5.1 概述

CM0900主要為單相220V電源系統所設計之 經濟型ATS控制模組,控制模組可操作於160 ~280VAC 50 / 60HZ的系統電壓值


當系統電源非為標準單相220VAC系統,請使用ATS-01全功能智慧型ATS保護控制模組。

#### 5.2 標準接線圖


## 5.2.1 單馬達 ATS 開關接線圖




## 5.2.2 單螺線管 ATS 開關接線圖



## 5.2.3 雙螺線管 ATS 開關接線圖




## 5.2.4 電磁接觸器開關(MC)接線圖




## 5.3 當 ATS 開關切換電流大於 6 安培以上之接線圖


## 5.3.1 單馬達 ATS 開關接線圖



### 5.3.2 單螺線管 ATS 開關接線圖



#### 5.3.3 雙螺線管 ATS 開關接線圖



## 5.3.4 電磁接觸器開關(MC)接線圖

