## ADVR-321

模拟/数字, 三相 RMS 测量, 可并联式发电机自动电压调节板

适用于永磁式(PMG)无刷发电机

相容于 Newage Stamford MX321

## 特色

- 三相 RMS 电压侦测
- 发电机输出短路时有限制电流输出功能
- 内建 LED 指示灯,用于显示低频、过电压、过电流与过励磁状态
- 电压调整率小于+/-0.5% RMS
- 可使用于并联机组
- ◆ 数字化侦测电压与低频保护电路设计,能有效改善输出电压及低频转折 点受温度变化的飘移
- AVR 侦测到发电机发生异常故障时(过励磁、过电压、过电流), AVR 可供电给 MCCB 跳脱螺线管使负载切离发电机




电气规格			
测量电压输入	均方根值读取	模拟电压输入	+/- 5 Vdc 或 0 至 10 Vdc <sup>*3</sup>
	180 至 270 Vac三相 50/60 Hz		每 1 Vdc 可影响 0 至 5%发电机输出电压
永磁机输入	120 至 220 Vac 三相 60 至 120 Hz	反应时间	小于 20 ms
励磁输出	连续  120 Vdc 2.7 至 4A <sup>*1</sup> @ 220Vac 三相	低频保护	低频降额电压下垂率 4V/Hz - 15V/Hz 可调整
	最大 180 Vdc 7A 8 秒 @ 220Vac 三相		低频电压恢复 200V/s - 30V/s 可调整
磁场电阻	最小 15Ω、最大 100Ω	低频转折点温度飘移	-40 至+70 °C,小于 +/- 0.1 Hz
	永磁机输入电压必须大于 120 Vac 以上	静态消耗功率	最大 12 watts
外部电压调整	最大+/- 10% @ 5 KΩ 1 watt 电位器	过励磁电压保护	励磁电压 60 - 160V 可调整
电压温度飘移	-40 至+70 °C,小于 3% <sup>*2</sup>		延时8至15秒后关闭输出,可关闭此功能
电压缓慢建立时间	0.4 秒至 4 秒可调整 +/- 10%	测量电压过高保护	220V 系统   300 Vac +/- 5V
电压调整率	小于 +/- 0.5% RMS (频率变动在 4%内)		延时 1 秒后关闭磁场输出,可关闭此功能
电流补偿输入	0.22A 对应 5%压降(在 PF= 0 时)	侦测过电流保护	设定比流器二次侧过电流范围 0.3 - 1A 可调整

最大输入 0.33A

\*1 由 50°C 时的 4.0 A 起, 线性降额至 70°C 时的 2.7 A

## 图示与尺寸



## 工作环境

操作温度	-40 至+70 °C
储存温度	-40 至+85 °C
相对湿度	95%以下
振 动	5.5Gs @ 60Hz

连续动作超过 10 秒后关闭磁场输出, 可关闭此功能

物理特性	
尺寸	203.5 (L) x 153.6 (W) x 46.8 (H) mm
	8.01 (L) x 6.05 (W) x 1.84 (H) inch
重量	754 g +/- 2%
	1.66 lb +/- 2%
配件	
M5L35 螺丝包	x1
塑料螺栓起子	x1





<sup>\*2</sup> 电压的数值以运转 10 分钟后测量取得。

<sup>\*3</sup> 任何连接至模拟输入端的装置,必须完全与接地点绝缘,其绝缘耐压强度须大于 500 Vac